

Beutelsbach

Baudenkmäler

- D-2-75-117-4** **Aicha 4 a.** Stallstadel mit Traidkasten, Blockbau-Obergeschoss mit vorschließendem Satteldach und Traufschrot, nach Westen verschindelt, 1. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-6** **Anham 7.** Bauernhaus des Vierseithofes, zweigeschossiger und giebelständiger, gestelzter Flachsatteldachbau mit Dachüberstand, Blockbau-Obergeschoss und zwei Giebelschroten, bez. 1831; Stallstadel mit Remise, geständerter Satteldachbau mit gemauertem Stallteil und Blockbau-Obergeschoss, 2. Viertel 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-7** **Anham 8.** Wohnhaus des Vierseithofes, zweigeschossiger und traufständiger Flachsatteldachbau mit Kniestock, Dachüberstand, Blockbau-Obergeschoss und zwei Giebelschroten, 2. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-8** **Au 7.** Ehem. Gasthaus zur Grünen Au, zweigeschossiger und traufständiger Flachsatteldachbau mit Dachüberstand, verschaltem Blockbau-Obergeschoss und Traufschrot, Mitte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-9** **Bergham 1.** Vierseithof, Ende 18. Jh.; Wohnhaus, zweigeschossiger und traufständiger Satteldachbau mit Dachüberstand, verschaltem, teilweise massivem Blockbau-Obergeschoss; Toreinfahrt mit zwei verzierten Türflügeln; Traidkasten, Blockbau mit Satteldach; Stallstadel, giebelständiger Satteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-10** **Bergham 3.** Wohnhaus des Vierseithofes, stattlicher zweigeschossiger und giebelständiger verschaltes Blockbau mit vorschließendem Satteldach und Traufschroten, bez. 1907.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-11** **Buch 1.** Ehem. Wohnhaus des Vierseithofes, zweigeschossiger und traufständiger, teilweise massiver und verputzter Blockbau mit Satteldach, vorkragener Taufe und Traufschrot, im Kern 1. Drittel 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-1** **Dorfplatz 2.** Ehem. Gemischtwarenhandlung, zweigeschossiger und winkelförmiger Walmdachbau mit Zwerchgiebel, Kniestock, Eckerkern, Flacherker und profilierten Fensterrahmen, bez. 1907.
nachqualifiziert

- D-2-75-117-28** **Egglhamer Straße 11.** Bauernhaus des Dreiseithofes, zweigeschossiger und traufständiger Satteldachbau mit Dachüberstand, Blockbau-Obergeschoss und Traufschrot, 1. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-12** **Fadering 1.** Wohnhaus des Vierseithofes, verschindelter, zweigeschossiger Blockbau mit Taufschrot, Anfang 19. Jh., Dach später.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-2** **Griesbacher Straße 7.** Kath. Pfarrkirche St. Georg, dreischiffige Basilika mit eingezogenem Polygonalchor und mittlerem Fassadenturm, spätgotisch, Seitenschiffe und Turm 1914 von Michael Kurz; mit Ausstattung; Turm, zweigeschossiger Satteldachbau in der Art eines Torturms, im Kern 16. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-16** **Hinterskirchen 2.** Zugehöriger Stallstadel eines Vierseithofes, Flachsatteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss, um 1785.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-17** **Hinterskirchen 25 1/2.** Kath. Kapelle St. Pankratius, Saalbau mit eingezogener, gerundeter Apsis, Steildach und Glockendachreiter, spätromanisch, 13. Jh.; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-19** **In Kettenham.** Dorfkapelle, rechteckiger Satteldachbau, Mitte 19. Jh.; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-3** **Kirchenweg 4.** Bauernhaus, zweigeschossiger und giebelständiger Flachsatteldachbau mit weitem Dachüberstand und hofseitigen Giebelschroten, 1783.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-25** **Lederling 4.** Wohnhaus des Vierseithofes, zweigeschossiger und traufständiger teilverschalt Blockbau mit Satteldach, Erdgeschoss teilweise versteinert, 18./19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-26** **Lederling 7.** Wohnhaus des Dreiseithofes, zweigeschossiger und verschindelter Blockbau mit gedrehtem, vorschießendem Satteldach, Zwerchgaube und Traufschrot, Ende 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-24** **Maierholzstraße 4.** Einzelhof, Wohnhaus, verschalter Blockbau mit Flachdach, Mitte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-20** **Maierholzstraße 13.** Einfirsthof, zweigeschossiger und traufständiger Mitterstallbau mit Flachsatteldach und Blockbau-Obergeschoss, im Kern 2. Hälfte 18. Jh., im 19. Jh. stark erweitert.
nachqualifiziert

- D-2-75-117-27** **Oberham 2.** Hakenhof, Wohnteil, zweigeschossiger, teilweise verschindelter Blockbau mit vorschießendem Satteldach, Kniestock und rückseitig versteinertem Erdgeschoss, Stallstadel mit verbrettertem Ständerbau-Obergeschoss und weitem Traufüberstand; 1. Drittel 19. Jh., Dach des Wohnteils später und Stadelanbau nach Westen später.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-22** **Ortenburger Straße 6.** Wohnhaus eines Vierseithofes, zweigeschossiger und giebelständiger Flachsatteldachbau mit Dachüberstand, Blockbau-Obergeschoss und giebelseitigem Schrot, Anfang 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-14** **St 2117.** Kapellenbildstock, giebelständiger Satteldachbau, Mitte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-29** **Thal 3.** Zugehöriges Nebengebäude mit Traidkasten im Obergeschoss, giebelständiger Satteldachbau mit Bockbau-Obergeschoss, 1. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-30** **Thal 4.** Bauernhaus des Vierseithofes, zweigeschossiger und giebelständiger Flachsatteldachbau mit Dachüberstand, Blockbau-Obergeschoss und Giebelschroten, 2. Hälfte 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-33** **Unterholzen 2.** Wohnhaus eines urspr. Zwiehofes, zweigeschossiger und giebelständiger Satteldachbau mit Dachüberstand, Kniestock, Blockbau-Obergeschoss und Giebelschroten, Anfang 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-31** **Vilshofener Straße 37.** Wohnhaus des Alten Pfarrhofs, breit gelagerter, zweigeschossiger und giebelständiger, verputzter Blockbau mit vorschießendem Flachsatteldach, Kniestock, zwei Giebelschroten und Putzgliederungen, im Kern 2. Hälfte 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-32** **Vilshofener Straße 39.** Ehem. Pfarrhaus, zweigeschossiger Bau mit zwei parallelen, überzwerch verbundenen Walmdächern und Putzgliederung, 1792, im Obergeschoss angebaute Hauskapelle; mit Ausstattung; Nebengebäude, eingeschossiger Schopfwalmdachbau mit verschaltem Kniestock, Bruchsteinsockel und Putzgliederungen, reduzierter Historismus, Ende 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-75-117-35** **Weihersberg 3.** Kapellenbildstock mit stichbogiger Nische, 2. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert

D-2-75-117-36 **Wimpassing 1.** Wohnhaus eines Vierseithofes, zweigeschossige Walmdachbau mit Kniestock und verschaltem Blockbau-Obergeschoss, 1. Drittel 19. Jh.
nachqualifiziert

Anzahl Baudenkmäler: 29

Beutelsbach

Bodendenkmäler

- D-2-7444-0022** Gräberfeld mit mindestens 30 Grabhügeln vorgeschichtlicher Zeitstellung, u.a. der mittleren Bronze- und der Hallstattzeit.
nachqualifiziert
- D-2-7444-0023** Gräberfeld mit mindestens 88 Grabhügeln vorgeschichtlicher Zeitstellung, u.a. der mittleren Bronzezeit.
nachqualifiziert
- D-2-7444-0024** Viereckschanze der späten Latènezeit.
nachqualifiziert
- D-2-7444-0025** Verebnetes Grabenwerk und Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung, insbesondere der Hallstatt- und Latènezeit.
nachqualifiziert
- D-2-7444-0026** Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung.
nachqualifiziert
- D-2-7444-0048** Mittelalterlicher Burgstall "Schloßberg"-Hinterholzen mit mittelalterlichem Erdstall.
nachqualifiziert
- D-2-7444-0137** Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Georg in Beutelsbach, darunter die Spuren von Vorgängerbauten bzw. älteren Bauphasen.
nachqualifiziert
- D-2-7444-0141** Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kath. Kirche St. Pankratius in Hinterskirchen, darunter die Spuren von älteren Umbauphasen.
nachqualifiziert
- D-2-7444-0150** Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Siedlungsteile im Bereich der Einöde Unterholzen.
nachqualifiziert
- D-2-7444-0177** Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung.
nachqualifiziert

D-2-7444-0178 Spätmittelalterlich-/frühneuzeitlicher Erdstall.
nachqualifiziert

Anzahl Bodendenkmäler: 11