

Malgersdorf

Baudenkmäler

- D-2-77-131-1** **Ambergstraße 3.** Stattliches Wohnstallhaus, zweigeschossiger Satteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss und Traufschröt, 1. Hälfte 19. Jh.; Erdgeschossmauerwerk erneuert.
nachqualifiziert
- D-2-77-131-2** **Ambergstraße 5.** Kleinbauernhaus, Wohnteil als verbretterter Blockbau mit Giebelschröt, 1. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-77-131-3** **Embachstraße 2.** Ehem. Förster-, jetzt Wohnhaus, stattlicher zweigeschossiger Walmdachbau, Anfang 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-77-131-8** **Graf-Arco-Straße 1.** Kleinbauern- und Mesnerhaus, verputzter Blockbau mit flach geneigtem Satteldach und verbrettertem Giebel, 1. Hälfte 19. Jh.; bildet mit Nr. 3 eine eng zusammenhängende Baugruppe.
nachqualifiziert
- D-2-77-131-18** **Großwimm 70.** Zugehöriger Stadel, Ständerriegelbau mit Satteldach, teilweise verschalt, Mitte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-77-131-4** **Haberskirchener Straße 1.** Ehem. Schloss, kleiner zweigeschossiger, barocker Bau mit gebrochenem Walmdach und Putzgliederung, um 1700.
nachqualifiziert
- D-2-77-131-5** **Haberskirchener Straße 10.** Ehem. Wohnstallhaus, zweigeschossiger Satteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss und Traufschröt, 1. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-77-131-6** **Haberskirchener Straße 23.** Bauernhaus eines Dreiseithofes, zweigeschossiger Stockhaus-Typ mit Blockbau-Obergeschoss und Giebelschroten, Mitte 18. Jh.; Erdgeschoss modern ausgemauert.
nachqualifiziert
- D-2-77-131-9** **Kirchenweg 2.** Kath. Pfarrkirche St. Stephan, spätgotischer Saalbau, 2. Hälfte 15. Jh., Langhaus 1867/68 um zwei Joche verlängert, Turmaufbau neugotisch; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-2-77-131-10** **Kirchenweg 3.** Kleinbauernhaus, verbretterter Blockbau mit Giebelschröt und Flachsatteldach, 1. Hälfte 19. Jh.; bildet mit Nr. 1 eine Baugruppe.
nachqualifiziert

- D-2-77-131-21** **Kollbach 77.** Stockhaus eines Vierseithofes, mit Blockbau-Obergeschoss, 3. Viertel 18. Jh., teilerneuert; zugehörig geständerter Traidkasten mit Ständerbohlenkonstruktion mit Bundwerkteil, im Inneren ehem. Knechtskammer mit lehmverschlagenen Blockwänden, bez. 1750, wohl Anfang 19. Jh. umgebaut.
nachqualifiziert
- D-2-77-131-12** **Landauer Straße 10.** Traidkasten, Blockbau mit flach geneigtem Satteldach und Gitterbundwerk, 1. Hälfte 19. Jh.; zugehörig zu Dreiseithof.
nachqualifiziert
- D-2-77-131-14** **Pfarrhofstraße 4.** Kath. Kirche St. Maria Auxiliatrix, sog. Frauenkapelle, gotische Anlage mit eingezogenem Chor, 14./15. Jh., Ausbau im 18. Jh.; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-2-77-131-15** **Pfarrhofstraße 10.** Pfarrhof, großzügige Hofanlage; Pfarrhaus, zweigeschossiger, barocker Walmdachbau, um 1720; ehem. Roßstall, mit Blockbau-Obergeschoss (Knechtstube), 1. Hälfte 19. Jh.; Stallungen, Scheune und Nebengebäude mit Pforte, letztes Viertel 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-77-131-22** **Rothmühl 92.** Ehem. Wohnstallhaus, Blockbau-Obergeschoss mit Trauf- und Giebelschrot, 1. Drittel 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-77-131-16** **Sommerkeller 54.** Ehem. Kellerhaus, zweigeschossiger Satteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss, 1. Hälfte 19. Jh.; am nordöstlichen Ortsrand; zugehörig Kelleranlage.
nachqualifiziert

Anzahl Baudenkmäler: 16

Malgersdorf

Bodendenkmäler

- D-2-7442-0039** Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde und Funde im Bereich des Hofmarkschlosses von Malgersdorf mit abgegangenem Wirtschaftshof.
nachqualifiziert
- D-2-7442-0126** Untertägige spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde und Funde im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Stephan von Malgersdorf und ihrer mittelalterlichen Vorgängerbauten.
nachqualifiziert
- D-2-7442-0127** Untertägige spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde und Funde im Bereich der Kath. Kirche St. Maria Auxiliatrix von Malgersdorf (sog. Frauenkapelle).
nachqualifiziert

Anzahl Bodendenkmäler: 3