

Hergensweiler

Baudenkmäler

- D-7-76-115-15** **Bahnhofstraße 18.** Bahnhofempfangsgebäude, zweigeschossiger Walmdachbau mit eingeschossigem Nebenflügel mit Wartehalle und offenem Vorraum, im Reformstil, 1913.
nachqualifiziert
- D-7-76-115-11** **Dorfstraße 7.** Gasthaus Sonne, stattlicher zweigeschossiger Satteldachbau mit vorkragender Traufe, der Wohnteil Fachwerk verputzt, der Wirtschaftsteil mit Hochtenne, 1. Hälfte 18. Jh.; an der Giebelseite Anbau von 1830; rückseitig verändert.
nachqualifiziert
- D-7-76-115-1** **Dorfstraße 11.** Gasthaus Alte Post, zweigeschossiger verschindelter Satteldachbau, im Kern 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-7-76-115-2** **Dorfstraße 12.** Ehem. Stadel und Sennerei, zweigeschossiger Satteldachbau, 1978 ausgebaut unter Verwendung originaler Fachwerkteile des 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-7-76-115-3** **Dorfstraße 13.** Kath. Pfarrkirche St. Ambrosius mit dreiseitig geschlossenem Chor und Langhaus von 1712, Turmunterbau mittelalterlich; mit Ausstattung; in ummauertem Friedhof.
nachqualifiziert
- D-7-76-115-13** **Dorfstraße 14.** Ehem. Bauernhaus, zweigeschossiger Massivbau mit Schopfwalmdach, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-7-76-115-4** **Dorfstraße 20.** Ehem. Salzfaktorei und Pfarrhof, zweigeschossiger Satteldachbau mit Zwerchhaus, Anfang 18. Jh., im Kern älter.
nachqualifiziert
- D-7-76-115-6** **Hagers 1.** Wohnhaus eines Bauernhofes, freistehender kubischer Walmdachbau, zweigeschossig mit klassizisierenden Gliederungen und Zwerchhäusern, bez. 1881.
nachqualifiziert
- D-7-76-115-5** **Käpellehalde.** Kath. Antoniuskapelle auf der Käpellehalde, Rechteckbau mit dreiseitigem Schluss, erbaut 1682, Dachreiter 1725; mit Ausstattung; in ummauertem ehem. Pestfriedhof.
nachqualifiziert
- D-7-76-115-7** **Mollenberg 1.** Ehem. Mühle, zweigeschossiger Satteldachbau mit Kniestock, im Kern 18. Jh., Anfang 19. Jh. erneuert.
nachqualifiziert

- D-7-76-115-9** **Unternützenbrugg 3.** Kath. Marienkapelle, um 1700 als Pestkapelle erbaut, im 19. Jh. erneuert; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-7-76-115-10** **Voklings 16.** Ehem. Bauernhaus, Wohnteil verschindelt mit Vordächern, z. T. geschnitzte Fensterpfosten, Frackdach, 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-7-76-115-8** **Voklingser Straße 2.** Wohnteil eines Bauernhauses, zweigeschossiger Satteldachbau mit verschindelter Giebelseite, Vordächern und bemalten Hohlkehlen, Ende 18. Jh.
nachqualifiziert

Anzahl Baudenkmäler: 13

Hergensweiler

Bodendenkmäler

D-7-8324-0001 Mittelalterlicher Burgstall.
nachqualifiziert

D-7-8324-0012 Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Ambrosius.
nachqualifiziert

Anzahl Bodendenkmäler: 2